

**ABBILDUNG DER
VORZÜGLICHSTEN RUINEN,
WELCHE EIN, AM 8TEN JUNIUS
1778. ABENDS ZWISCHEN 8 UND 9
UHR ZU GRÄFENBERG...**

1805. 1804. 11

Abbildung
der
vorzüglichsten Ruinen

welche ein,
am 8ten Junius 1778. Abends zwischen 8 und 9 Uhr zu Grä-
fenberg niedergegangener Wolkenbruch in dasiger Vorstadt
veranlaßte.

Erklärung der Buchstaben.

Fig. I. lit. a. **D**as Wohnhaus der Färbers Wittib Köhnerin, von dem die Werk-
statt und eine Holzschränke abgerissen, und mit vielen Farbmaterien,
dann sämtlichen zum Färben bereit gelegenen Tüchern und Zeuchen fort-
geführt wurde.

b. Das Wohngebäude der Conrad Schmidts Wittib.

c. Die Wohnung der beiden Bürger Johann Georg und Franz Friedrich

X Fig. II.

Fig. II. Das Haus des Rothgerbers Leonhard Sebastian Dorn, von deme die Werkstätt, der Viehstall, ein Kämmerlein und die Schweinsläle abgerissen wurden.

Fig. III. lit. a. Sebastian Friedrich Schmits, Grünbaumwirths, beschädigte Stallung und Stadel.

- b. Die Stadtmauer, so hier funfzehn Schuh hoch und dreyßig Schuh lang ausgespült, und die Steine herausgerissen worden.
- c. Einige Stege, so nebst dem Wasserabzug, und eines in Form eines Damms angelegt gewesenen Fußsteig, eingerissen worden.
- d. Die ruinirte Stephan Wölfsche Gasse.

Fig. IV. lit. a. Die von dem Wasser ausgespülte Stadtmauer bey der Badbrücke.

- b. Des Chirurgi Christian Friedrich Müllers ruinirtes Haus, von deme ein Anbau nebst dem Stall abgerissen wurde.
- c. Die ruinirte Badbrücke.
- d. Die Grünbaum, Wirthsbehausung.
- e. Ein gewachsener Felsen gegen der Stadtmauer über, der gleichfalls zerissen.

Fig. V. lit. a. Des Tagelöhners Nicolaus Herolds Haus, welches gänzlich ruinirt wurde, und daher abgetragen werden muß.

- b. Die unterspülte Stadtmauer.

Fig. VI.





Fig. II




Fig. III





Fig. I

Fig. IV





Fig VI




Fig V





Fig. VII






Fig. 23





Fig. VI. lit. a. Die zusammen gerissene obere Mühle.


- b. Das unterspülte Wohn- und Brennhaus des Hafners Gottlieb Eyrich.
- c. Die unterspülte Stadtmauer.

Fig. VII. lit. a. Das Haus des Wagners, Caspar Appelt, der nebst seinem Eheweib und einer Tochter das Leben eingebüßt.

- b. Die abgerissene Werkstatt und Stallung.
- c. Abgerissene Felsenstücke.
- d. Der Pinsel.

Fig. VIII. lit. a. Die untere oder Sägmühl, wovon das Wohnhaus, der Stadel und das Mühlwerk gänzlich eingerissen wurde, und wobey der Müller Johann Conrad Kupprecht, dessen Sohn, Knecht und Magd das Leben verlohren haben.

- b. Der Platz wo der Stadel gestanden.
- c. Die ruinierte Mühl.
- d. Die Sägmühl.
- e. Der Backofen.



1870

1871

1872



